

## Regler för heta arbeten inom BBK:s område

För att du som medlem eller entreprenör ska få utföra heta arbeten ska detta dokument undertecknas samt lämnas till brandskyddsansvarig inom BBK innan arbetet påbörjas.

Inom BBK:s område är det tillåtet att utföra tillfälliga arbeten med hög temperatur, så kallade heta arbeten, om följande regler följs, samt att arbetet i vissa fall (se nedan) har anmälts till brandskyddsansvarig. Vid tveksamheter rörande tolkning av dessa regler ska alltid brandskyddsansvarig i klubben kontaktas innan arbetet påbörjas.

1. Som medlem och innehavare av båt som förvaras inom BBK:s område är du skyldig att ha en gällande båtförsäkring som ger ersättning vid brandskada som du kan orsaka med din utrustning.
2. Medlem som ska utföra heta arbeten inom BBK:s område skall ha nödvändiga kunskaper, och ha tagit del av klubbens brandskyddsföreskrifter (BR-01) och dessa regler samt skriftligen redovisat detta till styrelsen eller brandskyddsansvarig på denna blankett.
3. Den som skall utföra heta arbeten inom BBK:s område skall vara väl förtrogen med den utrustning som skall användas under arbetet.
4. Annan person (t ex kompis) som skall utföra heta arbeten inom BBK:s område skall även den inneha nödvändiga kunskaper för detta samt ha tagit del av klubbens regler för dessa arbeten. Medlemmen är skyldig att informera även ickemedlemmar om vilka regler som gäller.
5. Om medlemmen anlitar en näringsidkare, skall medlemmen begära att få se dennes certifikat ”Heta arbeten” utfärdat av Svenska brandförsvärsföreningen (SBF), och låta den som ska utföra arbetet skriva på och godkänna BBK:s regler för heta arbeten (BR-02) innan arbetet påbörjas. Medlemmen är sedan skyldig att delge detta till brandskyddsansvarig för arkivering.
6. Vid all svetsning eller skärande bearbetning som innebär att någon form av gnistbildning inomhus (gäller inte i varmhallen) skall klubbens brandskyddsansvarig kontaktas i god tid innan arbetet påbörjas. Brandskyddsansvarig kan vid behov inspektera arbetsplatsen och utfärda ett tidsbegränsat tillstånd tillståndsbevis för heta arbeten (BR-03) med eventuellt speciella villkor som gäller för det arbete som redovisats. Dessutom måste det alltid finnas en utsedd brandvakt vars namn skall anges i tillståndet.
7. Det är tillåtet att utomhus eller i klubbens varmhall ensam utföra alla heta arbeten, utom svetsning eller skärande bearbetning. Vid all svetsning eller skärande bearbetning eller vid arbeten med öppen låga måste det alltid finnas en utsedd brandvakt.

8. Svetsutrustning skall vara felfri. Acetylenflaska skall vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare skall vara försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel skall finnas. Observera att acetylen inte får lämnas kvar på BBK:s område utan uppsikt.
9. Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning (finns att låna inom klubben, kontakta materialförvaltaren, arbetsledaren eller brandskyddsansvarig i god tid innan) skall finnas tillgängliga vid arbetsplatsen vid heta arbeten och vara tillgänglig för omedelbar släckinsats om brand skulle uppstå. Det räcker inte med att det sitter två små (2 kg) brandsläckare i båten.
10. Arbetsplatsen skall före arbetets start vara städad och vid behov vattnad. Brännbart material, brandfarliga varor samt brandfarligt avfall på eller i närheten av arbetsplatsen skall skyddas eller plockas bort. Detta gäller i synnerhet om arbete skall utföras inomhus. Då krävs att även tillträde till intilliggande grannars båtplatser som också måste vara inspekterade och åtgärdade före arbetets påbörjas. Grannarnas båtplatser måste dessutom kunna inspekteras regelbundet tills arbetet är avslutat. Dessutom måste eventuella villkor som utfärdats av brandskyddsansvarig vara uppfyllda.
11. När svetsning eller skärande bearbetning inomhus (gäller även arbeten i varmhallen) är avslutat måste platsen bevakas minst 2 timmar efter att det heta arbetet är avslutat. Därefter ska en efterkontroll genomföras. Vid övriga heta arbeten skall platsen där arbetet utförts noggrant kontrolleras innan arbetsplatsen lämnas utan tillsyn.
12. Om någon form av arbete kräver värme, t ex vid limnings- eller plastningsarbeten får dessa inte lämnas utan uppsikt. Om värmare skall lämnas utan uppsikt exempelvis under natten skall brandskyddsansvarig kontaktas innan arbetet påbörjas. Brandskyddsansvarig kommer då vid behov att inspektera arbetsplatsen och utfärda tillståndsbevis för heta arbeten inom BBK:s område (BR-03) med eventuella villkor som gäller för det arbete som redovisats.

Ovanstående regler gäller inom hela BBK:s område.

Godkännande av BBK:s regler för brandskydd (BR-01) och regler för heta arbeten (BR-02).  
*(Genom att du skriver på detta dokument betraktar klubben dig som att du har **nödvändiga kunskaper** enligt definitionen i brandskyddsföreskrifterna (BR-01) och att du därför får utföra vissa heta arbeten på egen hand).*

Med min namnteckning bekräftar jag att jag har tagit del av, och förstått, BBK:s brandskyddsföreskrifter (BR-01) och de speciella regler som gäller för att utföra heta arbeten (BR-02) inom BBK:s område:

Ort och datum: \_\_\_\_\_ Namnteckning: \_\_\_\_\_

Namnförtydligande: \_\_\_\_\_ Båtplats: \_\_\_\_\_

*För att du ska få tillstånd, att utföra eller uppdra åt annan att utföra heta arbeten inom BBK:s område, skall du se till att en undertecknad kopia av detta dokument kommit kontaktman eller brandskyddsansvarig tillhanda innan heta arbeten påbörjas.*

**Dessa regler är beslutade på styrelsens möte den 12 december 2007, se protokoll 2007-10, punkten 9d.**